

公共施設等劣化診断調査結果

作成：総務部 施設再編室

通し番号 (棟数)	通し番号 (棟数)	施設概要							調査年度 (西暦)	経過年数	耐震診断	耐震補強	圧縮強度の平均値 (N/mm2)	コンクリート 中性化深さ (mm)				鉄筋目視			試験上の区分			
		施設名	建物名	延床面積 (㎡)	地上階	地下階	構造	建築年度 (西暦)						屋外		屋内		調査箇所	鉄筋の腐食度	鉄筋のかぶり厚さ				
														調査箇所	箇所ごとの平均値	調査箇所	箇所ごとの平均値							
														調査箇所	最大値	箇所ごとの平均値								
9	四條小学校	普通教室棟	465	3		RC	1965	2018	53	済	済	28.8	1	0.3	3	17.2								
10	四條小学校	普通教室棟	1,112	3		RC	1966	2018	52	済	済	32.4	1	0.0	3	5.8								
11	四條小学校	普通教室棟	1,251	3		RC	1968	2018	50	済	済	26.3	2	1.3	2	23.1								
12	四條小学校	管理教室棟	2,012	3		RC	1971	2018	47	済	済	19.4	3	6.6	1	2.1							長寿命化I	
13	四條小学校	管理教室棟	504	3		RC	1972	2018	46	済	済	19.1	3	12.8	2	35.5	1	I	60.0				長寿命化II	
14	四條小学校	給食配膳室	120	3		S	2001	2018	17															
15	四條小学校	体育館	878	2		RC	1977	2018	41	済	済	36.4	3	6.3	1	10.6							長寿命化I	
16	四條小学校	プール附属棟	130	1		CB	1981	2018	37															
17	田原小学校	特別及び普通教室棟	2,019	3		RC	1990	2018	28			30.4	3	15.2									長寿命化I	
18	田原小学校	特別教室棟	781	3		RC	1990	2018	28			36.2	3	10.6									長寿命化I	
19	田原小学校	特別教室棟	977	3		RC	1990	2018	28			31.5	3	3.8									長寿命化I	
20	田原小学校	特別及び普通教室棟	1,002	3		RC	1995	2018	23			29.3	3	5.7									長寿命化I	
21	田原小学校	特別及び普通教室棟	1,537	3		RC	2005	2018	13			34.9	3	2.8									長寿命化I	
22	田原小学校	屋内運動場	1,191	2		RC	1990	2018	28			23.9	3	18.4									長寿命化I	
23	田原小学校	プール附属棟	86	1		CB	1990	2018	28															
24	四條南小学校	管理特別普通教室棟	1,868	3		RC	1969	2018	49	済	済	24.2	3	1.6									長寿命化I	
25	四條南小学校	管理特別普通教室棟	2,604	3		RC	1969	2018	49	済	済	30.5	3	1.8									長寿命化I	
26	四條南小学校	屋内運動場	731	2		RC	1974	2018	44	済	済	30.6	3	1.6	2	37.0	1	I	65.0				長寿命化II	
27	くすのき小学校	普通特別管理棟	1,726	3		RC	1971	2018	47	済	済	41.6	2	1.2	3	1.1							長寿命化I	
28	くすのき小学校	普通特別管理棟	2,311	3		RC	1971	2018	47	済	済	20.6	3	4.1									長寿命化I	
29	くすのき小学校	普通教室棟	870	3		RC	1973	2018	45	済		30.7	2	0.1	1	0.6							長寿命化I	
30	くすのき小学校	管理教室棟	472	3		RC	1975	2018	43	済		21.7	2	1.6	1	8.4							長寿命化I	
31	くすのき小学校	体育館	663	2		RC	1973	2018	45	済	済	19.4	3	7.6	3	46.3	1	II	95.0				長寿命化II	
32	忍ヶ丘小学校	普通教室棟	1,361	3		RC	1973	2018	45	済	済	29.1	3	16.8	1	0.9							長寿命化I	
33	忍ヶ丘小学校	普通教室棟	507	3		RC	1973	2018	45	済	済	26.5	3	23.2	1	2.9							長寿命化I	
34	忍ヶ丘小学校	普通教室棟	1,193	3		RC	1973	2018	45	済	済	19.8	3	29.4									長寿命化I	
35	忍ヶ丘小学校	管理特別教室棟	2,557	4		RC	1973	2018	45	済	済	22.1	3	30.5			1	I	30.0				長寿命化II	
36	忍ヶ丘小学校	屋内運動場	853	2		RC	1975	2018	43	済	済	23.6	3	30.3			1	II	55.0				長寿命化II	
37	四條東小学校	管理特別教室棟	2,838	4		RC	1974	2018	44	済	済	25.9	3	31.6	1	11.4	1	I	80.0				長寿命化II	
38	四條東小学校	普通教室棟	2,061	3		RC	1974	2018	44	済	済	23.5	3	39.8			1	I	80.0				長寿命化II	
39	四條東小学校	屋内運動場	755	2		RC	1977	2018	41	済	済	23.1	3	11.4	1	26.4							長寿命化I	
40	岡部小学校	管理棟	1,484	3		RC	1977	2018	41	済		35.1	3	20.4									長寿命化I	
41	岡部小学校	普通特別管理棟	2,967	3		RC	1977	2018	41	済	済	26.1	3	31.5			1	I	85.0				長寿命化II	
42	岡部小学校	管理教室棟	555	2		RC	1977	2018	41	済		36.1	3	25.4									長寿命化I	
43	岡部小学校	屋内運動場	833	2		RC	1977	2018	41	済	済	32.4	3	20.1									長寿命化I	
44	四條南中学校	管理教室棟	3,690	4		RC	1967	2018	51	済	済	38.9	3	11.3	2	2.2								
45	四條南中学校	管理教室棟	2,228	4		RC	1968	2018	50	済	済	36.0	3	12.1										
46	四條南中学校	屋内運動場	1,176	1		RC	1970	2018	48	済	済	31.1	3	18.9									長寿命化I	
47	四條南中学校	プール付附属棟	176	1		S	2011	2018	7															
48	四條南中学校	普通教室及び特別教室棟	2,000	4		RC	1972	2018	46	済	済	35.5	3	23.8									長寿命化I	
49	四條南中学校	普通教室及び特別教室棟	2,127	4		RC	1972	2018	46	済	済	39.1	3	14.7	1	20.9							長寿命化I	
50	四條南中学校	普通教室及び特別教室棟	2,739	4		RC	1972	2018	46	済	済	33.9	3	26.1									長寿命化I	
51	四條南中学校	屋内運動場	1,155	2		RC	1973	2018	45	済	済	22.3	3	2.2	1	74.6	1	I	75.0				長寿命化II	
52	四條南中学校	普通教室棟	1,706	4		RC	1979	2018	39	済	済	29.1	3	17.9									長寿命化I	
53	四條南中学校	管理及び特別教室棟	3,208	4		RC	1979	2018	39	済	済	26.1	3	21.7									長寿命化I	
54	四條南中学校	普通教室棟	986	4		RC	1979	2018	39	済	済	30.0	3	18.5									長寿命化I	
55	四條南中学校	普通教室棟	254	3		RC	1982	2018	36			20.4	3	32.1			1	I	45.0				長寿命化II	
56	四條南中学校	普通教室棟	169	2		RC	1984	2018	34			29.9	3	19.9									長寿命化I	
57	田原中学校	普通教室棟	976	4		RC	1990	2018	28			30.6	3	10.7									長寿命化I	
58	田原中学校	管理及び特別教室棟	1,835	4		RC	1990	2018	28			28.4	3	14.3									長寿命化I	
59	田原中学校	管理教室棟	849	3		RC	1990	2018	28			27.9	3	16.2									長寿命化I	
60	田原中学校	管理教室棟	1,396	4		RC	2001	2018	17			39.6	3	1.1									長寿命化I	
61	田原中学校	屋内運動場	1,182	2		RC	1990	2018	28			27.1	3	23.8									長寿命化I	
62	田原中学校	プール付附属棟	206	1		RC	1990	2018	28			38.0	3	12.9									長寿命化I	

RC 鉄筋コンクリート造  
S 鉄骨造

① 躯体性能 配点	② 劣化状況評価											資料3		③ 健全度 合計 ①+②
	ア 屋上・屋根	イ 外壁	ウ 外壁開口部	エ 外部その他	オ 内部(室内)	カ 外構	キ 電気設備	ク 給排水設備	ケ 空調設備	コ その他設備	小計(ア〜コ)	合計		
(100)	(20)	(20)	(10)	(5)	(5)	(5)	(10)	(10)	(10)	(5)	(100)	(200)		
68	20	8	4	5	2	2	7	7	7	3.5	65.5	133.5		
70	8	20	10	5	3.5	2	7	7	7	3.5	73.0	143.0		
64	20	14	4	5	2	2	7	4	7	3.5	68.5	132.5		
67	2	20	10	5	2	2	7	7	7	3.5	65.5	132.5		
58	20	20	10	0.5	5	2	7	7	7	3.5	82.0	140.0		
85	20	8	10	5	5	2	7	10	10	3.5	80.5	165.5		
71	20	14	4	5	5	2	7	10	7	3.5	77.5	148.5		
76	14	14	7	5	5	2	7	7	10	3.5	74.5	150.5		
82	20	14	10	3.5	3.5	2	7	10	10	5	85.0	167.0		
82	2	20	10	5	3.5	2	7	10	10	3.5	73.0	155.0		
82	20	20	10	3.5	3.5	2	7	10	10	3.5	89.5	171.5		
85	20	20	10	2	5	2	7	10	10	3.5	89.5	174.5		
92	20	8	10	5	2	2	7	4	10	3.5	71.5	163.5		
81	20	14	10	5	3.5	2	7	10	10	3.5	85.			

LGS 軽量鉄骨造  
CB コンクリート造  
W 木造

C評価 随所、広範囲に劣化が見られ、安全上、機能上に低下の兆しが見られる  
D評価 劣化の程度が大きく、安全上、機能上に問題があり、早急な対応が求められる